

Identification

Identifiant	85SIS08543
Nom usuel	Tanneries de Fleuriais
Adresse	chemin de Fleuriais
Lieu-dit	
Département	VENDEE - 85
Commune principale	MORTAGNE SUR SEVRE - 85151
Caractéristiques du SIS	<p>Au 18ème siècle, différentes activités se sont succédé sur le site : papeterie, filature, blanchisserie et tannerie.</p> <p>En 1962, la société des Tanneries de Fleuriais a exercé une activité de tannage de peaux de bovins. Le site est situé en rive droite de la Sèvre Nantaise sur une plateforme inondable.</p> <p>Cette installation soumise à autorisation a été placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2006.</p>
Etat technique	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
Observations	<p>L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a effectué la mise en sécurité du site en évacuant les déchets présents et en réalisant un diagnostic de recherche de pollution des sols et des eaux souterraines.</p> <p>Le diagnostic de pollution des sols a mis en évidence des teneurs élevées en chrome en un point des 15 fouilles réalisées.</p> <p>Le curage du canal n'a pas pu être entièrement réalisé en raison des difficultés d'accès sous la plate-forme bétonnée du site. Des sédiments ont été laissés en place et présentent des teneurs significatives en hydrocarbures totaux et en chrome.</p> <p>Les résultats d'analyses montrent une absence d'impact significatif de l'activité de la tannerie sur la qualité des eaux souterraines.</p> <p>Les investigations se sont limités à la mise en sécurité du site, des pollutions non identifiées peuvent subsister. L'inspection des installations classées a proposé au préfet de porter à la connaissances des acteurs concernés, la situation de l'ancien site exploité par la société TANNERIE DE FLEURIAIS et d'inviter le maire de Mortagne-sur-Sèvre à intégrer ce site aux documents d'urbanisme.</p> <p>Une surveillance pluriannuelle de la qualité des eaux souterraines sur les piézomètres installés est recommandée en plus des investigations qui seront menées pour vérifier la compatibilité entre l'état des sols et les usages.</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	PAL8500224	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8500224
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	85.0011	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0011
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC (Installations Classées)	063.1000	http://www.installationsclassées.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1000

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 399565.0 , 6661257.0 (Lambert 93)

Superficie totale 20476 m²

Perimètre total 2196 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire 15/06/2018

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MORTAGNE SUR SEVRE	AI	138	13/07/2016
MORTAGNE SUR SEVRE	AI	139	13/07/2016
MORTAGNE SUR SEVRE	AI	140	13/07/2016
MORTAGNE SUR SEVRE	AI	141	13/07/2016
MORTAGNE SUR SEVRE	AI	142	13/07/2016
MORTAGNE SUR SEVRE	AI	267	13/07/2016
MORTAGNE SUR SEVRE	AI	270	13/07/2016


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08543



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08543