

Identification

Identifiant	85SIS07064
Nom usuel	MAIRIE Nesmy (ex froger)
Adresse	rue des tuileries
Lieu-dit	La Bretaudière
Département	VENDEE - 85
Commune principale	NESMY - 85160
Caractéristiques du SIS	<p>Le site a tout d'abord été exploité pour son sous-sol. La carrière s'étendait sur un hectare et était profonde d'une dizaine de mètres. La glaise qui y était extraite servait à la fabrication de tuiles et de carreaux de terre cuite.</p> <p>Le site est une ancienne décharge exploitée jusqu'en 1990. Ce dépôt était théoriquement destiné à accueillir des déchets ménagers, mais en pratique d'autres déchets ont pu également être déposés. La nature et la quantité de déchets n'a pas pu être estimée.</p> <p>Le site a été réhabilité par la municipalité au début des années 2000 (couverture terreuse + plantation d'arbres et d'arbustes).</p> <p>Le site appartient actuellement à la mairie de Nesmy.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>1- Plaintes – Pollutions</p> <p>Suites aux plaintes émises par les riverains de la commune de Rives-sur-Yon, une investigation du milieu (avril 2016) a mis en évidence:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un impact de la qualité des eaux souterraines (notamment en composés organiques volatils (COHV), métaux lourds, bactéries)- Un impact de la qualité des eaux de surfaces lié aux suintements des lixiviats de la décharge chargés en polluants (notamment métaux, bactéries, sulfates et nitrates) <p>Suite à ces résultats et afin de rassurer les riverains de la commune de Rives-sur-Yon, la mairie a décidé de poursuivre le diagnostic environnemental (surveillance des eaux souterraines, eaux de surfaces et sédiments) de son ancienne décharge en ciblant plus particulièrement l'impact éventuel vers l'étang de la Bretaudière.</p> <p>2 - Recommandation</p> <p>Après visite de l'inspection des installations classées en janvier 2018, il a été proposé à la mairie d'encadrer par un arrêté préfectoral complémentaire la réalisation des investigations supplémentaires. La mairie devra proposer des mesures de gestion adaptées qui pourra inclure des travaux de mise en sécurité du site.</p>

En cas de changement d'usage, des investigations complémentaires seront nécessaires pour établir la compatibilité du nouvel usage avec l'état du milieu.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	PAL8503108	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8503108
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	85.0031	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0031
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC (Installations Classées)	63.6439	http://www.installationsclassées.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=63&champEtablNumero=6439

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 364674.0 , 6617459.0 (Lambert 93)
Superficie totale 10910 m²
Périmètre total 757 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré

Commune	Section	Parcelle	Date génération
NESMY	F	50	22/05/2015
NESMY	F	51	22/05/2015

Documents

Cartographie

