

Identification

Identifiant	85SIS08324
Nom usuel	Ancien site minier uranifère - EMENTRUERE
Adresse	EMENTRUERE
Lieu-dit	EMENTRUERE
Département	VENDEE - 85
Commune principale	LES HERBIERS - 85109
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium. Le site a fait l'objet de travaux de recherche par petits chantiers (puits et 260 m de galeries sur deux niveaux). Date début travaux : 1953. Date fin travaux : 1954. Date fin réaménagement : 1990. Le puits a été comblé intégralement avec des stériles et par un bouchon de grave ciment sur les derniers 10 mètres. L'ancien emplacement de la mine (=carreau) a été réaménagé avec des stériles miniers. Aucune verse à stérile n'est présente sur le site : les stériles sont présents au niveau du réaménagement de l'ancien carreau de mine. Lors du bilan environnemental (2013), les mesures réalisées au niveau de l'ancien carreau de mine sont supérieures à celles du milieu naturel (site : 250-2000 c/s - milieu naturel : 120-220 c/s). Dans le rapport de contrôle de second niveau, l'IRSN estime que les surfaces concernées par de forts débits de dose devraient être identifiées dans le bilan environnemental et qu'il convient d'évaluer le besoin d'assainissement de ces zones, selon une démarche homogène à l'échelle du territoire. L'Institut recommande que cette évaluation ainsi que les conclusions qui en découlent, par exemple en termes de décision d'engagement de travaux tels que l'enlèvement de matériaux, soient précisées dans le bilan environnemental.</p>
Etat technique	Site concerné par une pollution diffuse d'origine minière
Observations	<p>Référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de Vendée (2013) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers d'uranium de Vendée (2015)

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - IRSN	Base MIMAUSA (anciens sites miniers d'uranium)	85SU02	https://mimausabdd.irsnn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU02

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 394241.0 , 6650739.0 (Lambert 93)
Superficie totale 112424 m²
Périmètre total 3211 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LES HERBIERS	XC	26	18/01/2019
LES HERBIERS	XC	25	18/01/2019
LES HERBIERS	XC	28	18/01/2019

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Plan cadastral des travaux		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08324



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08324